

SSCOM 问题汇总及解决方法

SSCOM 是一款非常实用的串口调试软件，在 GSM 系列模块调试时会经常实用此软件，为了便于大家尽快使用和解决使用软件时出现的问题，我们做了如下总结。


---由全球鹰电子-UNV 编写-2016-04-24



上图画圈部分一般默认即可。




上图画圈部分要根据实际的生成的 COM 口来选择。一般通过 我的电脑---右键—属性---设备管理器—端口 来查看。如下图所示。前提是你已经安装好了对应的驱动（对于 USB 设备需要安装驱动，**在我们店里购买的 USB 设备，如 CP2102 USB-TTL 模块，可到群共享 CP210X 驱动合集进行选择安装**）。





可通过上图扩展按钮选择多个指令输入框。




如上图所示，勾选前面的 HEX 代表后面的指令是以 16 进制的形式发送出去的，如第 1、2、

6 这三条数据。





在出现错误提示时，请确定已经打开了串口助手，如下图所示。




在串口助手正常打开的情况下，经不要重新插拔 COM 口对应的 USB 设备或对 USB 设备进行接线等操作。否则可能会出现下图的错误。








解决上述问题的方法是 使用任务管理器关闭串口助手软件，然后重新打开。




串口助手默认是打开时查询可用的 COM 口，所以安装好驱动或插好 USB 设备后，再打开

SSCOM 软件。


另外输入指令的地方也可在下图区域。



发送 0X1A 也就是部分文档中提到的 ctr+z。先候选 HEX 发送，然后输入 1A，最后点击发送即可(**注意顺序**)。



也可在扩展中输入勾选 HEX 并在对应的区域输入 1A，点击后面的发送，如下图所示。


SSCOM3.2 (作者:聂小猛(丁丁), 主页http://www.mcu51.co...
多条字符串定义
串口资料
HEX
字符串
发送
41 54 2B 43 4D 47 52 3D 31
2B 43 4D 47 52 3A 20 22 52
+CMTI:SSS
AT+CMGF=0
AT+CSCS="UCS2"
1A
0500033902014F60597D3002
AT+CMGS=25
@RTART10000000000BZSV002NO:
自动循环发送, 间隔: 10 ms
发送按钮
打开文件
文件名
发送文件
保存窗口
清除窗口
HEX显示
串口号 COM3
关闭串口
帮助
WWW.MCU51.COM
隐藏
波特率 9600
数据位 8
停止位 1
校验位 None
流控制 None
DTR
RTS
定时发送 1100 ms/次
HEX发送
发送新行
字符串输入框:
发送
嘉立创PCB送赠品了,请找小万索取.
欢迎访问大虾论坛! 众多大虾等着你!
--------以下为广告--------
嘉立创PCB大降价,小万Q:800058315
点这里进入http://www.sz-jlc.com
1A
www.mcu51.cor
S:0
R:0
COM3已打开 9600bps 8
CTS=0 DSR=0 RL